



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento nr. 9 - 00198 – Roma

C.F. 96411220583

Mail: segreteria nazionale@sinafi.org

PEC: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3348193806

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari

RM0011577p@pec.gdf.it

Oggetto: Criticità fondina abbinata alla pistola, in dotazione individuale, Beretta mod. *PX4 Storm Full Size*.

Questa Organizzazione Sindacale è stata destinataria di numerose segnalazioni da parte del personale in merito alla conformazione ed alla funzionalità della fondina in cuoio c.d. “bauletto” abbinata alla pistola in dotazione individuale Beretta mod. *PX4 Storm Full Size*, a seguito della sostituzione dell’arma in dotazione individuale e della fondina in polimero ad estrazione rapida.

In particolare con nota n. 0013452/2025 del 16.01.2025 il IV Reparto – Ufficio Commissariato e Armamenti del Comando Generale è stato completato il piano di rinnovamento dell’armamento in dotazione che individua la pistola Beretta mod. *PX4 Storm Full Size* quale arma di ordinanza in dotazione a tutti i militari del Corpo, con la sola eccezione delle dotazioni individuali previste ai punti 3. e 4. della stessa comunicazione. Nulla ancora però è stato previsto in merito all’eventuale fornitura della buffetteria correlata, propedeutica alla tenuta ed all’utilizzo dell’arma in sicurezza in particolari scenari.

L’arma in dotazione Beretta mod. *PX4 Storm Full Size* con la fondina in cuoio c.d. “bauletto”, infatti, sembra non ottemperare ai requisiti di sicurezza soprattutto durante l’utilizzo in scenari operativi e di ordine pubblico, evidenziando particolari situazioni di criticità per gli operatori che utilizzano la mano destra per impugnare l’arma, criticità ancor di più accentuate per chi è mancino.

La predetta fondina, a differenza delle fondine in polimero, potrebbe comportare, infatti, un elevato rischio di sottrazione dell’arma mentre, al contrario, l’estrazione della stessa, da parte dell’operatore, spesso risulta essere poco agevole.

Le criticità risultano essere ancora più accentuate in presenza di operatori che utilizzano la mano sinistra per impugnare l’arma; risulta per gli stessi, infatti, alquanto difficoltosa l’estrazione dell’arma con la possibile conseguenza che l’operatore sia costretto a pericolose e “contorte” manipolazioni.

Infine si evidenzia che tale fondina, risultando essere molto stretta, durante il riposizionamento dell’arma nella stessa, causa spesso un accidentale arretramento del carrello otturatore con conseguente incameramento della cartuccia e dell’armamento del cane.

Al fine di tutelare la sicurezza del personale impiegato in attività operativa e per evitare che l’utilizzo scorretto dell’armamento in dotazione possa causare situazioni di pericolo agli stessi operatori ed alla collettività, si richiede all’Organo di Vertice, qualora non si sia già predisposto un piano di intervento, la distribuzione di idonee e più funzionali fondine ad “estrazione rapida” soprattutto per l’utilizzo in scenari operativi e di ordine pubblico.

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Roma, 12 marzo 2025

Il Segretario Generale Nazionale
Alessandro Margiotta